



1




2




氏名		年組番		校名	
形式		提出日	.	尺度	投影法
図名	2-2-課題3			図番	2-2-k3

① 全断面図のかき方は、「断面図示」を参照。

リブは、長手方向には断面図示しない。右図(CAD)でかいた図のようにするより下の全断面図のように断面図示しない方がリブがあることがわかる。




b
リブの長手に対して垂直な切り口の形を回転図示断面図で表す。かき方は、「断面図示」を参照。




a1、a2
ピッチ円上に配置する穴を、側面図にかくときは…
・細い一点鎖線で、ピッチ円がつくる円筒を表す(a1)。
・片側だけに1個の穴を図示する(a2)。
・ほかの穴は、かかないくてよい。

② ②は平行な二平面(A-B-E-F、C-D)を組み合わせ、断面図示したものである。
Point!

- ・切断面は、細い一点鎖線でかく。
- ・端部と方向の変わる部分は太くする。(このようにしてかかれた線を切断線という)
- ・二つの切断線は適当な位置でつなぐ。



- ・英大文字で切断位置を示す。
- ・見た向きを示す矢印をかく。



A-B-C-D-E-F

断面図には切断位置(A-B-C-D-E-F)を表示する。

注 断面図には、二つの切断面を結ぶ面(B-C、D-E)に相当する線をかかないこと!

氏名		年組番		校名	
形式		提出日	・	尺度	投影法
図名	2-2-課題3 解説				図番 2-2-k3