






注. 指示のない丸みの寸法はR3とする。



解説

図形の表し方と寸法記入についての練習問題である。

製作図として完成させるには、表面性状、寸法公差、材料記号などが必要である。

→ 2-4-課題5-2参照

氏名		年組番		校名	
形式		提出日	・	尺度	1:1
図名	軸受ふた（製図例8）			図番	2-3-k4-6

